

健保部分給付【陶瓷人工髖關節】介紹與收費標準

一、什麼是陶瓷人工髖關節？

人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯來做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。

二、人工髖關節材質比較：

材質比較項目	陶瓷介面	傳統材質
人工股骨頭材質	陶瓷耐磨	一般金屬材質易磨損
製造流程	陶瓷光滑表面處理	鑄造表面粗糙
摩擦介面	皆為陶瓷	一邊傳統金屬一邊聚乙烯(塑膠)
耐磨比較	較傳統介面耐磨200倍	較不耐磨，且長期容易磨出微粒造成人工關節鬆脫

三、置換陶瓷人工髖關節注意事項：

副作用	置放術中，可能發生的副作用或併發症： 一、人工髖關節置入部位的感染及/或疼痛，手術部位血腫，手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能。 二、對抗凝血劑及/或抗血小板製劑、骨水泥材質具有過敏反應。 三、因麻醉、手術反應致脂肪栓塞、組織或血栓性栓塞、心肺功能較差、平時未良好控制而引發冠狀動脈血管痙攣，心絞痛，低血壓/高血壓，急性心衰竭/肺水腫，急性呼吸衰竭，急性腎衰竭；中風腦梗塞/腦血管出血/暫時性腦缺血(TIA)。
禁忌症	一、局部有感染存在之風險太高者。 二、有急性出血或凝血不良及血小板過少之疾病者。 三、其他情況主治醫師認為不適合執行手術者。
注意事項	一、裝置人工髖關節後為避免關節滑脫、需防止髖關節屈曲超過90度及避免患側腳之過度內外轉、同時雙腿中間夾梯形枕、拐杖使用至少二至三個月。 二、裝置人工髖關節後為避免血循不良、患側可能水腫，所以必須定時抬高患側、依醫囑服藥及追蹤。 三、陶瓷材質有可能因過大之碰撞而破裂(發生率不高，宜避免因外力或不良之活動)。

註:詳細資料請參閱各廠牌之醫療器材許可證仿單，並以其登載事項為準。

四、本院目前陶瓷人工髖關節組-廠牌、收費標準：

健保碼	品名規格	廠牌	醫院單價	健保給付價	病患自付差額
FBHCCERA1S2	CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM	OSTEONICS	65,587 元	35,195 元	30,392 元
FBHCCERA1Z1	BIPOLAR CERAMIC SYSTEM	ZIMMER	78,007 元	35,195 元	42,812 元
FBHMCBCER1S2	CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM	OSTEONICS	68,493 元	7,733 元	60,760 元
FBHPCERA1S2	CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM	OSTEONICS	117,213 元	39,396 元	77,817 元
FBHRCCERA2Z1	DELTA CERAMIC HEAD REVISION TOTAL HIP SYSTEM	ZIMMER	129,000 元	52,796 元	76,204 元

健保碼	品名規格	廠牌	醫院單價	健保給付價	病患自付差額
FBHPCERA45D	MICROPORT" CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM	WRIGHT	132,519 元	49,319 元	83,200 元
FBHPCERA2S2	STRYKER" CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM	STRTKER	97,900 元	39,396 元	58,500 元
FBHBCCERAZ5D	MICROPORT" CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM	WRIGHT	86,718 元	45,118 元	41,600 元
FBHLC406XNU0	"UNITED" HIP SYSTEM:U-MOTION II DELTA CERAMIC LINER	UNITED	53,300 元	4,018 元	49,282 元
FBHHCCERA5U0	"UNITED" CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA	UNITED	78,000 元	4,352 元	73,648 元
FBHHCCERA1U0	CERAMIC FEMORAL HEAD	UNITED	39,650 元	4,352 元	35,120 元

註:健保給付價格及自付差額如有異動，以本院電腦設定價格為準。

108/01 修訂